



Abbildung Beschreibung

såmtlichen

Schmeltz Autten: We am ten mb mb

ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung

behörigen Hütten Habit.

Murnberg/

zu finden ben Christoph Weigeln, der Känserlichen Reichs-Post über wohnhafft, Anno 1721. Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute



Worrede.

Luck auf! Lieber Leser/es praesentirt sich dir hiermit der neuste Berg= Aufzug in schönster Galla und Ord= Berg = Leute folten ja alle Leute lieb und werth halten / weil alle Leute das Geld lieb haben; Ohne Berg , Leute wurde es in der Welt ein gang anders Aussehen haben. Sprichft du; ja wohl/ wurde es besser um die Menschen fleben wenn man von keinem Metall etwas wuste / welches nur die Menschen zu ihrem Ber= derben gebrauchen / und warum folte ich mich deswegen an Beschauung derer Berg-Leute be= lustigen? Ey Lieber! versprich dich nicht so/ und vermenge den unbilligen Mißbrauch mit den

den rechtmäßigen Gebrauch; Ich borge dir fonst beine Worte gleich ab / und sage eben so/ ohne Beranderung/von dem Bein; Das wird bir aber schwerlich gefallen / wenn du denfelben vielleicht eben so mäßig trindest/als ich verstan, dig die Metalle zu gebrauchen weiß. Schlas gen den eben nicht die Frocker ihre Nachbarn mit Prügeln und Steinen todt / die von keinem Eifen/ Stahl / Pulver und Blen etwas wiffen? Ober ift unter ben Hottentotten von keinem Eigennus / Betrug/ Geig und Diebstahl zu boren weil sie von keinem Geld weder wissen noch horen wollen? Stolgiret benn ein solcher Uns flather mit seiner stinckenden/und wegen des vielen Ungeziefers gang lebendigen Caroge / und umgewundenen unflathigen Bieb : Gedarmen nicht eben so febr / als wie der eitele und hoffar= tige Signor Pfauen= Tritt / wenn er in seinem gang mit Gold beschlagenen Rleibe / und bes stens einjesmirten Bruffeler Quarre-Peruque, nach der Welschen Tabulatur ein= ber,

bertritt/ und in seinen Gebancken wohl gar eis nen Sous-Gouverneur des grossen Negus in Schlaraffenland agiren will. Erzurne bich nicht über die unschuldigen unterirzdischen Ges schöpffe GOttes und die Leute so selbige zur Verherrlichung des Preises und Lobes / so wir dem allein weisen und grossen Werck = Meis ster schuldig find / und zu deinem Beffen mit groffer Mube auffuchen und mit unausspreche licher Arbeit und Gefahr aus dem innersten Schos der Erden hervorbringen. Die Erge prangen fo wohl mit ihrer von GOtt anerschafs fenen Gute und vortrefflichen Wesen/als alle andere Treaturen. Und wie solte das vers werfflich fenn womit Gott felbst seine allerhei= ligste Wohnung hat auszuschmucken befohlens und womit er selbsten den Werth und die Laus terfeit seines groffen Onaden=Schapes / nehm= lich seines beiligen Wortes/hat vergleichen wollen? Hadere vielmehr mit dem unergrundlis den Verderben des Menschlichen Bergens,

)(2

und

und beffen bofen und ungezähmten Begierden/ welche aus den besten Gutern des gutigen Schopffers burch unrechten Gebrauch lieber schabliches Gifft zubereiten / als starckenden Le: bens-Safft daraus zu nehmen trachten. Aber wir wollen uns mit einander in keine Disput einlassen. Du weist wohl / daß durch disputiren allemahl die Wahrheit ift mehr untergedruckt als empor gebracht worden. Bift du benen Berg , Leuten wegen ihrer Arbeit nicht gewogen / so werde ihnen doch wegen der alten Treu und Redlichkeit gut / welche fich noch un= ter ihnen befindet/und damable/als die Aftræa gen Himmel geflogen/ fich auch auf die Gebur: ge zu ihnen retiriret. Wenn du feben folteft/ wie die erbare Knapschafft ben ihren Zusams menkunfften / die Daumen auf eine sonderliche Art aneinander zu fegen / auch daran die Bande in einander zu winden , und so dann die in einander geschlossenen Sande und Arme etwas ju schütteln und zu schwencken pfleget / um bas durch

durch gute alte Teutsche Trene und hergliche Freundschafft auf gut Bergmannisch zu bezeugen/ du wurdest einen groffen Unterscheid zwi= schen ben gar gewöhnlichen meuchelmorderis schen Joabs embrassiren , und den recht a la mode gewordenen verfluchten falschen Judas, Ruß der jegigen tuckischen und heuchle= rischen Welt noch besser erkennen. Aber bich weiter nicht viel aufzuhalten / so will ich nur so viel melden / daß / weil die Berg : Leute / ein gang besonders Vold / von besonderer Hand= thierung / Kleibung und Spracke ist / so hat man alles diefes in diefen wenigen Blattern, zur Vergnügung der Curiositat/ welche viele Leute deswegen bezeiget haben / vorstellig machen wollen. Es gefalle bir nun / ober gefalle dir nicht / so ist es einmahl geschehen; und kanft du im letten Fall nur lieber ein ander Bilder Buch nach deinem Appetit auf schlagen. Go viel kan ich bich bersichern/ daß die Zeichnungen von denen Berg- und

3 Piles

Butten-Leuten nicht nach der Phantasie, sons dern nach solchen Rissen gemacht sind, wel che felbst in einer ber groften Berg : Stadte/ was den Habit anlanget / nach dem Leben ents worffen worden. Die Beschreibung darzu ift um des willen aus den besten Berg. Ordnungen und Berg = Buchern barzu geset wor= den / weil vielen / so in dem Geburge nicht bes wandert / auch die blossen Benennungen ben den Vildern sonst mochten unverständlich ge= wesen senn. Von der Kleider-Ordnung der Berg-Leute will ich nicht viel melben; der Unterscheid davon wird dir von sich selbst benm ersten Anblick in die Augen fallen. Die gemeinen Berg = Knappen / Hafpel = Knechte/ Wascher und Jungen / tragen ihre Eruben-Ruttel/Arschleder/Berg-Rappen und Schacht= Hitgen. Die Bauer aber tragen auffer bie= fem Sabit auch eine Parthe und Kniebiegel; Die Steiger über Dieses noch eine Steiger, Rappe / Gruben = Tasche und Zseherper; Die Rnap=

Knapschafft : Aeltesten führen daben noch ei= nen Cabel. Die Berg, Officianten vom bochsten bis zum niedrigsten / erscheinen in weissen Berg & Rappen / schönen grunen Schacht Sutgen / weissen wollenen nach Standes Gebühr mit Gold verbramten Berg-Rock, lein / Arsch Ledern und Knie Biegeln mit ans gegürteten Dirsch=Fångern / auch in der Sand habenden Berg = Bactlein. Co ift auch Die Hutten : Tracht besonders / und nach jedes Condition unterschiedlich und besser zu bez trachten als zu beschreiben. Aber/auch Gluck auf! alle mit einander / Berg , Meister / Ges schwohrne / Steiger / Schlegel / Gesellen / wie ihr hier versammlet send. Mit Gunft bin ich aufgestanden / mit Gunst setze ich mich nieder/ gruffete ich bas Gelack nicht / so ware ich kein ehrlicher Bergmann nicht; Auf diesem Berge mannischen Gruß werdet ihr schonstens gebetten / wann in dieser euerer Abbildung was versehen seyn solte / daß ihr solches nicht in übeln

übeln vermercken/sondern glauben wollet/daß man euch damit keine Schande/sondern eine Ehre hat anthun wollen/ und daß man auch noch bereit sen/ auf freundliche Anzeig/alles euch Unanständige und Mißfällige/ auf gut Vergmännisch zu ändern. Hiermit gehabt euch wohl; GOTT segne das Verg-Werck!





To some there of consensus in que ser dis exception to



Summus Curator officinarum in qua metalla excoquantur.

Ser Ober Hutten Verwalter.

chr. weigel exc.



Annung Suhang abayana aresendurang



Summus Ephorus officinarum excoctoriarum.

Der ober Hutten Inspector. Chr. Weigel excudit.

I.

Rurge

Reschreibung

derer Hutten-Beamte und Bediente.

IL

Der Ober-Hutten-Verwalter

Irigirt das ganke Hütten: Werck, presidirt im Ober-Hütten: Amt, und exercirt die Gerichts barkeit im Nahmen des Landes: Herrn über alle zu den Schmelk Hütten gehörige Bestiente und Arbeiter. Wo das Berg: Werck im guten Flor ist, so wird allemahl ein absonderlich Collegium formirt, so das Ober-Hütten-Amt betitult wird, in welchem alle diejenigen Sachen, so das Hütten: und Schmelk: Werck betreffen, abgehandelt werden.

III.

Der Ober-Hutten-Inspector

Jebt fleißig acht, daß den gemeinen Gewerken in Hütten zu Nuß gearbeitet, und keine unnothige übermäßige Hütten-Rost zu des Landes-Herru, und der Gewerken Beschwerung, gemacht werde, und daß, was man auf eine Schicht, oder in einer Wochen füglicher Weise mit Nußen aufschmelßen kan, um der Hütten

Dütten-Meister oder Arbeiter, Nußen willen, nicht mit zwensacher Untost aufarbeitet werde. Er hat auch mit Fleiß zuzusehen, ob der Hütten-Ordnung in allem sleißig nachgegangen werde, daß die Hütten mit verständigen, treuen und fleißigen Leuten versehen, und dieselben ihren Worgesetzen gehorsam senn, und sich nach ihrer Anweissung verhalten, und daß die Hütten-Gebäude mit den Schmelß-Desen, Gebläß-Treibe-Heerden und andern Zugehörungen also angerichtet und gehalten werden, daß den Gewercken damit nützlich gedienet sen. Wo er besindet, daß in denen Hütten mit Eigennuß und Betrug gehandelt wird, so hat er solches zu bestraffen und abzuschaffen.

IV.


Der Ober : Hutten : Reuter

und nach jeglichem Ert, das man schmelket, fragen/und sich erkundigen, obes strenge oder flüßigen/und verfügen, daß man die unreinen Bergschüßigen Ert recht puche, scheide, und rein mache; Er hat auch zuzusehen, daß nicht allein die eingelieferten Ert oder Schlich, so wol auch die Wercke, so daraus geschmolzten, von den Hütten Schreibern probiret werden, sonz dern er muß auch denen Hütten: Schreiben nachprobiren um zu sehen, ob sie recht probiret haben; So offt es romothen, muß er die Hölen, Tröge, Koll: Wagen und Karren ei en, auf daß denen bauenden Gewersten am Juhr: Puch: und Wäscher: Lohn, was sie Kart renschen am Fuhr: Puch: und Wäscher: Lohn, was sie Kart



Summus officinarum arariarum Cincuitor.

Der ober Hutten Retter. Chr. Wagel exc:



. cotomer) maring process of the second of





Summus officinarum excoctoriarum Præfectus.

Der ober Hutten Vorsteher.

ren oder Bolen: weise verlohnen, nicht Schaden erfolgenmoge. Er hat ferner acht zu geben, baß die Schmel-Ber mit frühem Tage anlassen, und des Tages schmel-Ben, und wo es immer senn kan, daß das Nachtschmelben und Treiben abgeschafft werde; Ingleichen, daß sich niemand unterstehe, ohne des Ober : Hitten: Berwalter Vorwissen zu schmelten , insonderheit die Wascher, und die, so neue oder eigene Leben : Felsen oder Salden baben.

MARKAR CHARLES AND REPORTED BY A SERVICE OF THE SER

V

Der Ober Hutten Borsteher

'At anzuordnen, wie man jegliches Ert nach seis ner Art am nütlichsten schmelten soll, und wo er befindet, daß wider die Berg. Ordnung zu Nachtheil und Schaden geschmelhet wurde, daffelbe abzus schaffen, und auf die Berg. Ordnung zu richten. ungeschickten, untreuen und unfleißigen Butten Urbei ter hat er zu beurlauben, und andere tauglichere an de= ren Stelle ju feten, gleichwie ihm ohnedem gutommt, Dieselben anzunehmen, gebührliche Pflicht thun zu las sen, ihnen ihre zugehörige Arbeit anzuweisen, und wos chentlich ohne Abbruch zu lohnen. Die Schicht Meis ster muß er anhalten, daß sie selbsten, oder, im Fall, da fie andere und nothige ihrer Gewercken Geschäffte hals ber verhindert waren, durch andere an ihrer Statt

fleißig benm Unlaffen, Schmelgen und

Auslassen seyn.

VI

Der Ober : Schieds : Guardein

Attersucht gründlich nach der Probier: Kunst eines jeden Erzes und Berg. Arth, Natur und Eigenschaffe, was es sür Metall in sich habe, und was dessen Halt sein, wie viel nemlich ein Centner desselben an Silber und Gold, und derzleichen ben sich sühre / ob es strenge oder flüssig, und macht also die Nechnung, ob man den Halt nach mit den Kosten daz ben bestehen könne. Es kommt also ben ihm so wohl auf die Erkäntnüßdes Erztes / als des Feuers an, daß er dasselbe so zu regiren wisse, daß er damit keinem Meztall zu viel thue. Er probiet auch das Blick und Brands Silber, und hat sonderlich die Aussicht über die Probier.

VII

Der Hutten: Actuarius

hitt das Protocoll von allen ben dem Obers Hutten: Amt vorkommenden Sachen, und halt: über alles eine richtige Regiskratur; Er muß; absonderlich ein in Berg: Nechte, und Hüttens-Wesen sehr kundiger erfahrner Mann seyn,



Primarius Artifex experiundi metalli,

Der ober Schieds Guardein. chr. Weigd av.



Transmission Arthur Art




Actuarius officmarum excoctoriarum.

Der Hütten Actuarius.




Anarorus a maradir antonesis





Magister officinarum excoctoriarum superior,

Der ober Hütten Meister.






Scriba officinæ ærariæ.

Der Hutten Schreiber.

VIII.

Der Ober-Hutten-Meister

ben, damit jeder seine befohlne Arbeit getrenlich und mit Fleiß ausrichte; insonderheit hat er zuzusehen, daß alle Ert und Schlich, was in die Hutten zu schmelken gebracht wird, recht gewogen werde, und daß die Schmelker ihre Defen mit Fleiß machen, auch die Hutten Meister ihre Verrichtungen recht beobachten.




IX.

Der Hutten-Schreiber

Chreibt alle Schichten, so geschmelket wersten, von was Zeche das Erk ist, was es im Vorwägen wigt, und allemahl drauf geschlassen wird, auch was es herrieder sur Blen und Steingiebt, mit seinem Halt, dergleichen was am treiben sür Werck, Blen am Gewicht, übergelegt, und Blick Silber hinwieder wird, in ein besonder Hüttten Schmelks-Buch ein, und leget solches wöchentlich dem Obershütten: Verwalter vor. Er zeichnet auch alle Vier, so zu dem Schmelken gebraucht werden zuvor, schreibet sie ein, und product, wo es die Nothedurst ersordert. Ferner giebt er auf eine jede Wochen, alle Silber, so in der Hütten gemacht werden, mit

nothdurstigen Bericht, wie viel, und von was Zechen die gemacht, durch Hand: Schrifften im Zehenden an. Ohne des Hütten-Schreibers Hand: Schrifft, darst niemand kein Kauss: Silber zugewogen noch gefolget werden. Er hat auch wöchentlich alle Hütten: Roste in eine Verzeichnüß zu bringen. Das Probiren mußer aus dem Grund verstehen, indem er allemahl vor dem Schmelzen die Ert oder Schlich probiren muß; wie er denn auch ben dem Schmelzen, sonderlich aber, ben den Anlassen senn, und alle Ausgüsse, und Versuchsschichten selbsten probiren muß.




X

Der Hutten Meister

Erk und Schlich recht brennen, rein ausziehen, und nicht ehe was anders einstürzen, sie sehen dann zuvor sleissig zu, daß in dem Ofen nichts gebliezben ist; solchen gebranten Rost mussen sie alsdann wieder wägen, und damit nachrechnen, was den Schlich oder Erk abgebrant, oder ob der rein aus dem Ofen gezogen worden. Ferner hat er zuzusehen, daß die Schmelker die Heerd und Spühr (ist eine etwas tiest ausgeschnittene Kundung mitten im Zeerd, darinnen sich das Blick: Silber sezet) nach Gelegenheit eines secht legen, das Gebläß gleich führen, und den Geswercken mit Treu und Fleiß arbeiten.



Magister ærariæ officinæ.
Ein Hutten Meister. c. Weigel æ.








Artifex experiundi metalli a partibus Dominorum

Der Gewercken Probirer. c. weigel.





Libripens metallorum
Der Ertz Waag-Meister: owngel.

XI.

Der Gewercken : Probirer.

Ewerden sind die Personen, so eine Zeche ober Fund: Grube bauen, und ihre gewisse Theile, deren dieselbe 128. hat, daran haben, auf dies selben Zubusse geben, und hinwieder ben ergiebigen Berg, Segen davon Ausbeuth erheben. Diesen sämtslich stehet fren, einen Gegen: Probirer auf ihre Kosten Zuhalten, jedoch muß derselbe dem Ober-Hütten-Ambts Pflicht thun, und sich sousten in allent, wie der andere Lands herrliche geschworne Probirer der Gebühr hals ten Ausser diesen darst sonst niemand um Geld oder umsonste neu Ersprodiren. Wo ihm neu Erszu versssuchen zukommt, so sich mit Gold, Silber und andern Metallen hösslich beweiset, sozeigt er es erstlich dem, so das Erst bracht hat, treulich und warhasst an, und bes richtet es ferner dem Berg: Weister.

ಹೆದು ಬಿಂದು ಮಾಡುವುದು ಮ

XII. Der Ery-Waag-Meister.

Ichdem der glorwürdigste Chur: Fürst Augustus von Sachsen, Anno 1582. befunden, daß viel Berg: Sebäude, aus Ursach, daß wegen des geringen Halts der Ert, dieselbigen nicht auf den Rossten bracht werden mögen, ungetrieben liegen geblieben, da doch Hoffnung, daß die Anbrüche, so denselben nachsgebauer,

gebauet wurde, fich beffern und reichern mogten, fo hat er damit der Bergmann zum Bauen angehalten, auch Daben zu mehrern Aufnehmen des Berg- Wercks verharren mochte, einen gemeinen Ert Rauff angerichtet, und die Verordnung gemachet, daß alle Diejenigen, so ihre geringhaltige Ertt selber mit Nugen zu ver: schmelken nicht vermögen / die Bezahlung derselbigen, nachdem der Centner wenig oder viel Gilber halt von Den Dber Butten Umt auch erhalten, und das Geld ju fernern Berg Bau anwerden tonnen. Alles bergleis chen rein geschiedenes Erst wird dem darzu verendeten Waag: Meister eingeliefert, von dem es an einem ge: wiffen Tage, in Benfenn des Berg- Bermalters, Berg-Meisters, und zweger Geschwohrnen, auch des Vorkäuffers gewogen und besichtiget, und hernach dem Probirer die Probe daran zu machen, gegeben wird.



XIII. Der Köhler-Meister

At die Aufsicht, daß nicht nur taugliche Kohlen zum Schmeltzen gebrannt, und an denenselben allemahl gehörige Vorräthe ben denen Schmeltz Hütten gefunden werde, sondern daß auch die Hüttenzberren einander die Köhler nicht abspannen, oder diezselben mit keinem Vortheil und Geschenck an sich ziezhen. Er hat auch Anregung zu thun ben den Köhlen in den Kohl: Hayen hin und wieder, damit die verzsprochnen Kohlen wochentlich gemacht, und in deren Abholung von denen Gewercken keine Saumnüß sey,



Magister Carbonariorum. Der Köhler Meister.

C, Weigdex.











Artifex separandi plumbum ab argento.

Cin Abtreiber.

c. Weigel.

und also die Kohlen zum Schaden der Köhler nicht liegen bleiben.

Koton Koton

XIV. Der Kohl Masser.

Essen Verrichtung ist die Rohlen von den Köhlern oder Rohl-Bauren recht ins Rohl-Hauß,
messen, nach Vermöge der unterschiedlichen Meß-Körbe.
Auf jede Hütten ist demnach ein recht Kohlen-Maß zur
gehörigen Lieferung, womit es also gehalten wird; wann
die Körbe groß senn, und etwais Maß halten, und auf
den Hütten nicht mehr als 14 daraus gemessen werden,
so muß sie der Hütten-Meister sür vollständige is Maß
annehmen und bezahlen, was aber unter 14 Maß befunden wird, das wird dem Köhler an der Bezahlung abgekürzt; Wann aber die Kohl-Han sehr weit von der
Hütten entsernet ist, so lässet man 13 für 15 passiren.

杀水子子中水子子中水子子中水子子中小子子中水子子中水子子中水子子

XV. Der Abtreiber

St eine solche Person, die das aus denen Ergen ins Werck* gebrachte Silber auf dem Treibes Heerd vom Blen zu scheiden weiß, welches also geschicht:

^{*} Werck ist, was im schmelgen sich zusammen setzt von allerhand Metallen, als Silber und Blev.

geschicht: Wann man der reichen Blen, Da ein Centner Soth und ein Quintlein Gilber halt, gnug hat, richtet man dem Treib : Deerd zu, und legt dieses Blenes 100 Centner darauf, und 6 Centner des reichften Rupffers, deß der Centner 10 bif 13 Loth Silber halt, und treibt das Werck so lang ab, biß man siehet, daß es einen Blenfack machet, alsdann wird ausgeloschet, und der Blenfact, barinn ben 50 Marck Gilber fenn foll, behal-Darben aber ftehet noch ein Treib : Beerd , wel: ther, in dem man das eine Werck abtreibet zugerichtet wird; Auf diesem setzet man des allerreichsten Rupffers 6 Centner, und reiche Bley 100 Centner, fo 5 Loth Gil: ber halt, und treibet auf obige Art das Wercf ab, und fo das Silber schier will hinzugehen, so setzt man ihn ge-Dachten Blenfack zu, darinnen die 50 March Gilbers fenn, und last das Werck gar abgehen, so hat man 100 Marck Silber zu 15 Lothen fein im Blick. Blicken aber heist, wann das Gilber auf dem Treib: Beerd hell und Har wird, so überläufft zuvor die Rothe mit weissen Blu: men augenblicklich, und das nennet man Bliefen; Die Blumen find den Blasen gleich auf dem siedenden Was fer. Blick: Silber, also ift der Ruchen, so vom Treib: Heerd kommt, und was noch nicht gebrannt ift. bald als es geblicket hat, so wird die Blick mit warmen Wasser und Bier, welches mit einer Rinne auf dem Rand des Heerds gelassen wird, abgekühlet, das Geblase abgehänget, und der Treiber: Huth weggethan. Andet fich das Gilber im Abwagen, wie das Angeben im schmelken gewesen, ist es gut. Das Treiben ift der vornehmsten Arbeit eine, wenn Fleiß daben geschicht. Wird es ausfindig gemacht, daß durch eines Abtreibers Unverstand, Unfleiß, und Unvorsichtigkeit, durch Auffiehen des Geerds oder andern Zufall denen Gewerof em




Mindler Excoeurs.



Minister Excoctoris.

Der Vorläuffer.

c. Woigel ex.





Faber ferrarius officinæ ærariæ.

Der Hutten - Schmiedt. coveigel exc.

Ten an ihrem Silber Schaden zugefuget worden, somußer solchen ersetzen.

XVL

Der Vorläuffer

frengen Erh zugesetzt werden, damit sie desto eher zum Fluß kommen, und Schlacken, zu Ferstigung der Schicht, oder dessen, was auf einmahl geschmeltet wird, nach des Hutten-Weisters Besehl, ansführen, und wenn der Schmelter frühe anlässet, das ben seyn, ihm helssen, und wenn er ausgebraunt, den Osen wieder zumachen.

XVII.

Der Hutten Schmidt

Sutten gebraucht wird. Es wird ihm von eis ner Waag zu 38 Pfund 4 Pfund, zu 40 Pfund 6 Pfund im Feuer Abgang passiret, hingegen muß er nach einem gewissen Zax arbeiten, er stehet unter des Berg. Amts Schutz und Befehl, geniesset in allen der Berg. Frenheit, und kan zu keiner Sache von den Stadt. Schmieden genöthiget werden; Jedoch sind auch unter und zwischen den Berg. und Hutten. Schmies

den Articul aufgerichtet, welche von ihnen muffen beobsachtet werden.



XVIII.

Ein Schmelzer

laussene Erk jedes nach seiner Art, mit darzu dienlichen Zuschlägen, vermittelst der Kohlen, und des Geblässes in unterschiedlicher Art Defen schmelzten zu Rohen: oder Blen: Stein machen, das Werck von Schlacken sondern, solches ausgiessen, und zum Abtreiben überliesern kan. Man hält den für einen guten Schmelzer, welcher einem jeden Erk seine ges dührende Flüß und Zusätz zu geben weis, der den Ofen, wann er zu licht gehet, mit Wasser und Sätzen den Erk dämpssen kan, und das Gebläß nach der Erks Flüssissteit zu regieren, und das Erk oder Schlich nach Gelegenheit des Feuers in Osen zu setzen weis, dar mit ihm das Gebläß und Gewalt des Feuers mit dem Rauch nichts hinweg treibe.

数 (0) 经



Excoctor.
Ein Schmeltzer.

C. Weigel.





Famulus cinerarius



Famulus cinerarius.

Der Asch-Knecht.


C. Weigel ex.

Transfer to the transfer of th



Gestator. Ein Uffträger.

C. Weigel ex.





Recrementorum Vector Der Schlacken Lauffer.

XIX. Der Asch: Knecht

bereiten und zurichten, daß sie reine und wohl abgetreugt ift, und nach verichtetem Treiben in Aufhebung der Deerde getreues Aufsehen haben, daß die Rörner* so im Heerd gefrochen, wohl aufgeklaubet, zusammen gehalten, und den Hütten Meistern eingeliesert werden.

*Rorn, ist das kleine Corpus des Metalls, das nach den Abtreiben in dem Heerd bleibt.

X X. Ein Ufträger

St dersenige, der nach dem Befehl des Schmelz zers, Erz und Kohlen gehöriger masen in den Schmelt: Ofen, nach der gesetzen Zeit und Ordnung, schüttet.

XXI. Der Schlacken: Läuffer

Ste Unreinigkeit, so von den Gängen, Erken, oder gultigen Metallen im Schmelk: Ofen absgehet oder abgesondert wird, das heist man Schlas

Schlacken, und das was im Treib: Heerd von den Wercken geschieden wird, das heist man Glat oder Silber: Schaum, dieweil es auf dem Silber schwimmet, wie ein Gescht aufm Bier oder Schaum auf dem Wasser. So mancherlen Metall also, so mancherlen Schlacken, welche in allem Schwelken oben schwimmen, darunter ist der Stein, und dann das Werck. Nach dem Schwelken werden dieselbe auf den Hütten: Hof geschret, und nach dem man es nüblich geachtet, wieder auf die Schicht genommen, der also die Schlacken ab: und zusühret, heistet der Schlacken: Läuffer.

१८काः विकारतिकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार

XXII.

Der Gestübmacher

Tebet die flein gestossene mit Lehm vermengete Rohlen, daraus der Heerd vor den Schmelk: Ofen gemacht wird, wohl durch. Leicht Gestübe heist, so allein von Kohlen gemacht ist; Schwer Gezstübe, bestehet aus Kohlen und Lehm. Wenn man lang schmelken will, oder gebrannte Erkt hat, ist ein fest und schwer Gestübe vonnöthen, also, daß wo man sonst unter einen Karren Lehm, einen Karn Kohl Gesstübe thut, hingegen drep Karren Lehm zu einen Karren Kohl: Gestübe gemenget

werden.

XXIII.



Famulus a parando pulvere misto. Der Gestiebmacher.








Famulus carbonarius. Der Köhler Knecht

C. Weigel ex.





Vigil officinæ ærariæ. Der Lutten Nachtwächter.





Ustormetallorum. Ein Röster.

XXIII

Der Köhler : Knecht

Mägt die Rohlen in die Hütten benm Schmelz ben , und rafft nach denselben, was überbliez ben ist, zusammen, damit es zum künsfrigen Gezbrauch könne angewendet werden; Ausser dem muß er auch andere Hütten: Arbeit, so ihn anbesohlen wird, verrichten helssen.

XXIV.

Der Hutten: Nacht-Wächter!

Jeser muß ben den Hutten die Wache verricht ten, damit nicht etwa ben Nachte Feuerse Brunst entstehe, oder etwas entwender werde. Ingleichen hat er Achtung zu geben, daß niemand ohne Erlaubnuß des Nachts aus der Hutten bleibe.

XXV:

Ein Röster /

Der Rost: Brenner. Rösten heisset die Unart von Ert abbrennen. Die strengen Ert werden um dreyerley Ursachen willen geröstet. (1.) Daß das unartige feste Gestein mürbe und todt gebrannt werde, damit mans hernach desto besser schmelzen und zwingen kan. (2.) Daß ihnen die Wildigkeit, als Schwefel, Arsenicum, Robolth, und dergleichen räuberische Unart abgebrannt werde, dann der Schwefel verzehrt die Metall im Nauch, wo ein starck Feuer im Dsen ist, so machet er Schlacken daraus. (3.) Dieweil alle geröstete Erst sich frischer arbeiten, und lieber scheiden, als die rohen ungebrannten Ersthun. Das Rösten geschicht entweder ausserhalb der Hütten, auf dren Orten mit einer Mauer umfangemen Rost. Desen, oder in großen Back. Desen. Rost. Betten ist, wenn Holfs in die Röste geleget,, und das Erst drauf gestürßet wird, Rost abtreiben,

t drauf gestürßet wird, Rost abtreibei heist das gebrannte Erz aus dem Rost ziehen.







Special 92-B 10101 Bound W/ 92-B 10419 THE GETTY CENTER

